



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0018-45	FECHA:	30/10/2024





Colocación de láminas



Colocación y continuidad de muro perimetral



Continuidad de pared para instalación de baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eiba Azucena Pérez Chenol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

