



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-11
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0018-45	FECHA:	6/09/2024






Sustitución de Láminas



Continuidad de muro perimetral



Continuidad de pared para instalación de baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elba Lizuicena Pérez Chenci.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público