

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO PAMPOJILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0319-43	FECHA:	14/12/2024



Foto 1: Por el mal estado del espacio se demolieron las gradas se reparo colocando fundición de losa, levantado de pared



Foto 2: Relleno y levantado de muro perimetral por el mal estado y evitar el peligro de acceso de los niños.



Foto 3: Fundición de losa de patio



Foto 4: Colocación de balcon en la ventana.



Foto 5: Remodelacion de cocina, colocación de piso, elaboración de gabinete, azulejado, repello y cernido.



Foto 6: Instalación y corrección de cables positivo y negativo del sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público