

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO PAMPOJILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0319-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 1: Levantado de muro perimetral, colocación de techo, maya y losa en el area.



Foto 2: Colocación de muro perimetral, techo, instalación de maya y puerta en el area de preprimaria.



Foto 3: Fundición de losa de patio



Foto 4: Colocación de balcon en la ventana.



Foto 5: Remodelación de cocina, colocación de piso, elaboración de gabinete, azulejeado, repello y cernido.



Foto 6: Instalación y corrección de cables positivo y negativo del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA


Firma y Sello Director Centro Educativo