



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN MARTÍN, SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0235-43	FECHA:	18/02/2024



Foto 1: Techo deteriorado y agujerados.



Foto 2: Parales y vigas apollilladas.



Foto 3: Cocina con piso de cemento en mal estado.



Foto 4: Tazas deteriorado y mengitorio inadecuado.



Foto 5: Tubos oxidados y mallas rotas del muro de contención del centro educativo.




Foto 6: Panorama del centro educativo con estructura de madera y láminas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la JEPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

