



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMAQUIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0329-43	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de puerta por aumento de nivel de piso dentro de la cocina



Foto 2: Cortineras de madera en mal estado



Foto 3: Piso en mal estado en corredor del primer nivel, segundo nivel y dentro de la cocina



Foto 4: Paredes en mal estado en el interior y exterior de la cocina



Foto 5: Línea de aguas negras en mal estado



Foto 6: Sistema eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMAQUIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0329-43	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7. Cocina en malas condiciones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

