



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMAQUIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0329-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1. Reparando puerta por aumento de nivel de piso dentro de la cocina



Foto 2. Cambiando cortineras de metal por cortineras de madera en mal estado



Foto 3. Instalando piso en corredor de primer nivel, segundo nivel y dentro de la cocina



Foto 4. Pintando paredes en mal estado en el interior y exterior de la cocina.



Foto 5. Reparando línea de aguas negras en mal estado



Foto 6. Reparando sistema eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMAQUIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0329-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7. Reparando cocina en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

