



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 3-041. Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2577-43	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 1: Estufa rural en mal estado



Foto 2: Lavastros en mal estado.



Foto 3: Puerta en mal estado



Foto 4: Gabinetes en mal estado



Foto 5: Sanitarios en mal estado.



Foto: Lavamanos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 3-041. Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2577-43	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 6: Llave de los mingitorios en mal estado.



Foto 7: Piso en mal estado



Foto 9: La pila en mal estado



Foto 10: Tomacorriente en mal estado



Foto 11: Apagador en mal estado:




Foto 12: Losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 3-041. Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2577-43	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 13: Ventana en mal estado



Foto 14: Balcon en mal estado



Foto 15: Pintura en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

