



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 3-041, Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2577-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024.



Foto 1: Sustrucción de estufa rural en mal estado.



Foto 2: Sustrucción de lavastro.



Foto 3: Lijado y pintura de puerta.



Foto 4: Reparación de gabinetes.



Foto 5: Reparación de sanitarios.



Foto 6: Remodelación de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Gálvez No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 3-041. Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2577-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto 7: Cambio de llaves de mingitorios.



Foto 8: Colocación de piso cerámico.



Foto 9: Sustitución de pila en mal estado.



Foto 10: Cambio de tomacorriente



Foto 11: Cambio de apagador



Foto 12: Reparación de losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

