

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Providencia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2984-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1; Techo del Baño y muro en mal estado



Foto 2: pared en mal estado



Foto 3: Techo de las Aulas en mal Estado




Foto 4: puerta de los baños en mal estado




Foto 5; Puertas de los baños oxidados y en mal Estado




Foto 6; Puertas de los baños oxidados y en mal Estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--