



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN ANDRÉS, SAN LUCAS TOLIMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-3070-43	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2024




Recoleccion de ripio para inicio de trabajo de remozamiento



instalacion de tubos para salida de agua



compactacion de suelo



Fundición de losa de patio



nivelacion de superficie para la realizacion de los trabajos asignados



Fundicion del area asignado para los trabajos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público