



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MILAGROS TZANJOMEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TZAJOMEL, ALDEA TZUNUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024
			
Foto1: INGENIERO JUNTO A OPF		Foto 2: AREA DONDE SE AGREGARÁ BIODIGESTOR	
			
Foto 3: VISTA LATERAL DONDE SE REALIZARA ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA		Foto 4: AREA DONDE IMPLEMENTARA ESTRUCTURA CON COLUMNAS Y LAMINA	
			
Foto 5: FALTA DE DIVISION DE AULAS		Foto 6: LOSA CON MARCAS DE HUMEDAD	
			
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MILAGROS TZANJOMEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TZAJOMEL, ALDEA TZUNUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 7: VISTA FRONTAL ENTRADA A ESTABLECIMIENTO



Foto 8: INGENIERO EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO




Foto 9: PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 10: ÁREA DONDE SE REALIZARA EL POZO DE ABSORCIÓN Y BIODIGESTOR



Foto 11: LAMINA CON AGUJEROS



Foto 12: LAMINA LEVANTADA Y CON FILTRACIONES



[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPE

[Signature]
ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Programa