

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0338-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024
<p>Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTOR</p>		<p>Foto 2: AULAS DONDE SE REMOZARA CIELO FALSO Y LAMPARAS</p>	
<p>Foto 3: MUROS MANCHADOS</p>		<p>Foto 4: AREA DONDE SE AGREGARA CIELO FALSO</p>	
<p>Foto 5: PUERTAS CON VIDRIOS QUEBRADOS Y PARTES CON OXIDO</p>		<p>Foto 6: LAMPARAS EN MAL ESTADO</p>	



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de campo del programa

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0338-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/03/2024



Foto 7: INODORO EN MAL ESTADO Y FALTA DE ACCESORIOS.




Foto 8: INGENIERO EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: AREA DONDE SE REMOZARÁ CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROUQLADA



Foto 10: PORTON OXIDADO Y RAYADO



Foto 11: AREA DONDE SE REMOZARA CON CIELO FALSO Y LAMPARAS



Foto 12: FALTA DE LAMPARAS EN PASILLOS



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ING. MARXELA MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709