



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM San Juanerita y cinco de Enero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Juanerita y Barrio Cinco de Enero.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0007-43	FECHA:	19 de Febrero de 2,024



Cubierta de lamina



Estructura de techo



puerta



Ventanas



canales y bajadas de agua pluvial.



Reparacion o susticion de area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

