



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresales, Aldea Palestina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0717-0008-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Se muestra las puertas de aulas en mal estado.



Foto 2: Los balcones de la escuela se necesita cambiarlas. Y tubería principal de agua potable en desperfecto estado.



Foto 4: las puertas de los baños estan en malas condiciones y necesita reparación.



Foto 3: La pila de la escuela ya no esta en condiciones de uso, por lo que se necesita cambiar.



Foto 4: La circulacion de la escuela esta inconclusa.



Foto 6: Tambien el pavimento de patio necesita reconstruir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Leocadia Man...</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

