

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xe'kaqasiwaan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0011-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29 de noviembre 2024
 <p>Sustitución de puerta principal del primer nivel.</p>		 <p>Sustitución de balcones de ventanas del primer nivel.</p>	
 <p>Sustitución de balcones de ventanas de servicio sanitario.</p>		 <p>Reparación y mantenimiento de baranda, cambio de barrotes, lijar, fondear y pintar.</p>	
 <p>Sustitución de chapas yale.</p>		 <p>Reparación y mantenimiento de puertas, lijar, fondear y pintar.</p>	



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura