

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Wajxaqi´ E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	[†] Cantòn Xe`kiyaqasiwaan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0016-42	FECHA:	28 de noviembre de 2024
Foto 1: Mejoramien	to de pared.	Foto2: Se mejoró	e el techo.
Foto 3: Se cambió j	puerta.	Foto 4: Se amplio	o y cambió la estructura de la ventana.
	- ALLEGE AND CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR		
Foto 5: Se reparó u	n muro.		

Firma y Sello Director Centro Educativo Publica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF