

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0352-43	FECHA:	Viernes 6 de septiembre 2024

 <p>Foto 1. El estado actual de las puertas, bastante deterioradas.</p>	 <p>Foto 2: Las chapas de cada una de las puertas se encuentran en mal estado y en algunas ya solo se utilizan candados.</p>
 <p>Fotos 2 Necesita pintura para la paredes</p>	 <p>Foto 4 . Las paredes presentan deterioro.</p>
 <p>Foto 5: Por la antigüedad del piso, estan muy descoloridos y en mal estado.</p>	 <p>Foto 6: Las puertas estan oxidadas, por lo que se necesita cambio en las instalaciones de las mismas.</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Palestina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0717 0352-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: El piso existente del corredor de las aulas en mal estado.



FOTO 2: El piso de las 3 aulas existente en mal estado.



FOTO 3: Módulo de gradas acceso a corredor, presenta agujeros en las huellas y contra huellas.



FOTO 4: El piso existente presenta fisuramiento y no cuenta con una base mesclon.




FOTO 5: Las puertas de metal de las tres aulas con deterioro en los marcos y decoloración.



FOTO 6: Las paredes interior y exterior de las aulas presentan decoloración y deterioro en la pintura existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar


Firma y Sello Director Centro Educativo Público