


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0717 0352 43	FECHA:	21 de noviembre de 2024.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Palestina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0717 0352-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: APLICACIÓN DE CERAMICA COLOR CIMENTO GRIS EN GRADAS Y CORREDOR DE MODULO AULAS



FOTO 2: APLICACIÓN DE CERAMICA EN MODULOS DE AULAS



FOTO 3: CAMBIO PLANCHAS DE METAL DE PUERTAS EN PARTE INFERIOR DEBIDO A CORROSION




FOTO 4: INSTALACION DE PUERTAS REPARADAS Y PINTADAS




FOTO 5: PINTADA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS





FOTO 6: MODULACION DE COLORES EN INTERIORISMO DE MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

