

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-2493-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1 colocando láminas



Foto 2. Atornillando láminas



Foto 3. Instalando solera intermedia de muro



Foto 4. Avance de muro perimetral



Foto 5. Desinstalando cajas eléctricas viejas



Foto 6. Instalando nuevas plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales actualizando el número de hojas.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la
JUNTA ESCOLAR
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN
ALDEA PALESTINA
SAN JUAN LA LAGUNA

[Signature]
Firma y Sello Director del Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN
ALDEA PALESTINA
SAN JUAN LA LAGUNA