



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SAN JUAN LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-2572-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Puertas



Foto 2: Ventanas deterioradas, crea mucho calor en las aulas.



Foto 3: Adecuar el servicio sanitario acorde a la edad de los niños




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

