



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro oficial de educación pre escolar intercultural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Cipresales, Aldea Palestina San Juan L.L.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-2772-41	FECHA:	3/12/2024



Foto 1. Cambio de lamina por lamina troquelada aluzin Xlibre 26 16 unidades



Foto 2. Colocaion de piso ceramico, y colocacion de zocalo



Foto 3. mantenimiento a estructura remocion y modificación por altura del dintel.



Foto 4. levantado de inodoro existente para colocación de ceramico



Foto 5. contruccion de mesa de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.