



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro oficial de educación pre escolar intercultural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Cipresales, Aldea Palestina San Juan L.L.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-2772-41	FECHA:	4/12/2024




Foto 1. Cubierta de lamina, terminada.



Foto 2. Colocación de ceramico y zocalo, terminado.



Foto 3. modificacion de puertas por altura del dintel, terminado.



Foto 4. levantado de inodoro por existente para la colocacion de ceramico ya terminado.



Foto 5. Construcción de mesa de concreto ya terminado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---