

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Bella Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0010-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: pintura en muros interior y exterior / Foto 7: cerco o muro perimetral



Foto 2: mantenimiento de barrandas



Foto 3: mantenimiento a portones



Foto 4: servicio sanitario y accesorios



Foto 5: puertas



Foto 6: reparacion de red de drenaje y de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OFF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE



POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Bella Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0010-43	FECHA:	19/02/2024



foto 7: instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---