



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paguacal, Aldea Cerro de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0009-43	FECHA:	09 de febrero de 2024



Foto 1: Se observa en el módulo 1 en el área de techado, se muestra la necesidad de cambiar el techado de las aulas.



Foto 2: Se observa en el módulo 1 en el área de techado, parte frontal.



Foto 3: Se observa en el módulo 1 en el área de techado, parte de atrás.





Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público