

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patzún Abaj, aldea Cerro de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0010-43	FECHA:	09 de febrero de 2024




Foto1: Pintada de pared interior




Foto 2: Apagadores, comacorrientes, iluminación




Foto 3: Pintada de pared exterior



Foto 4: Reforzamiento de las columnas




Foto 5: Colocación de ventanas y balcones





Foto 6: Ampliación de cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
