



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Chacayá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0015-43	FECHA:	20/02/2024

Foto 1: Reparación y pintada de 4 puertas de baño de dentro y 2 reparación y pintada de 2 puertas principales.

Fotos 2: reparación de techos de 5 aulas

Fotos 3: Reparación de 3 canales fluviales de 3 aulas

Fotos 4: Colocación de 3 barandas con materiales solidos.

Foto 5: mantenimientos de porton principal de la escuela

Foto 6: reparaciones de ventanas de todas las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Chacayá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0015-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico en 9 aulas, dirección, bodega, cocina y baños



Foto 8: pintada del edificio escolar



Foto 9: compra de estufa industrial



Foto 10: reparación de taza de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público