



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro de Oro, Cantón la Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0016-43	FECHA:	7/02/2024



Foto 1: Las laminas actuales del techado se encuentra en mal estado, tiene agujeros.



Foto 2: las laminas estan dobladas, agujerados.



Foto 3: Puertas en mal estado, que necesita cambio y cerradura nueva



Foto 4: estructura metalica en mal estado, oxidado, necesita mantenimiento.



Foto 5. Techado de escenario se va remodelar y ampliar el escenario



foto 6. Se amplira de largo y ancho el escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de MOPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
