



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0019-46	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Instalación eléctrica segundo nivel.



Foto 2: Instalación eléctrica primer nivel



Foto 3: Instalación de sanitarios primer Nivel




Foto 4: Pintada interior del centro educativo



Fotos 5: Cunetas de concreto



Foto 6: Pintada exterior del centro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público