

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Chukumuk	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 3, Comunidad Chukumuk
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0024-43	FECHA:	04/09/2024




Foto 1: La condición de la cocina actualmente es deplorable, se pretende remodelar y ampliarlo.




Foto 2: Este espacio se utilizará para ampliar la cocina, aquí se colocará las estufas artesanales para cocinar la refacción.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

