

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Chukumuk	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 3, Comunidad Chukumuk
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0024-43	FECHA:	08/11/2024



Foto 1: En proceso de colocacion de la columna para la ampliacion



Foto 2: Ampliación de la Cocina ya con pared construido y posteriormente remodelado.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

