



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA TZ UTUJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0025-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Portón oxidada.



Foto 2: puertas oxidadas de las aulas y bodegas.



Foto 3: Instalación de puerta de bodega.



Foto 4: ventanas despintadas.



Foto 5: barandas oxidadas.



Foto 6: Estructura de techo oxidadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OJE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FCR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM MAYA TZ UTUJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-19-0025-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 7: cubierto de láminas deterioradas.





Foto 8: losa en mal estado.



Foto 9: Baños deteriorados



Foto 10. piso de cemento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

