

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Junta Escolar EOUM Mateo Herrera No.2 J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pachichaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0382-43	FECHA:	13/05/2024



Muro perimetral en el salón de usos múltiples



Puerta en el salón de usos múltiples



Cambio de chapa de la puerta del sótano del salón, vidrio, balcones del sótano del salón



Cambio de chapa, balcón de bodega



Balcones de cocina, y de la dirección



balcón de dirección y parte exterior del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cuechid
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

