



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta de Educación Especial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cumbre, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0056-43	FECHA:	09/02/2024



Foto No. 1: Entra principal a la Escuela. Se encuentra el módulo 2, la bodega a remodelar donde se instalará la cocina para la preparación de alimentos.



Foto 2: Módulo 1 donde está dirección y las aulas. Módulo 2, la bodega con una medida de 5 x 7 metros.



Foto 3: Salón a remodelar para la instalación de una cocina que será útil para la preparación de alimentación para los niños.




Foto 4: Interior del salón a remodelar. Se tiene el espacio adecuado para la instalación de cocina con los servicios básicos como la electricidad, agua potable.



Foto 5: Servicio a mejorar. Espacio donde se instalará más tuberías desde el tinaco a la cocina.




Foto 6: Depósito de agua potable. Donde se sacará las nuevas instalaciones de tuberías para la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

