



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0384-43	FECHA:	20/02/2024




Foto 1: la condición de la pila se encuentra en deterioración y presenta contaminación ambiental y visual.



Foto 2: Esta pila no esta en condiciones de lavatrasos, al contrario esta en estado de contaminación.



Foto 3: Esta pila no cuenta con las condiciones de proveer higiene ni mucho menos de reservar agua.



Foto 4: Esta pared de los sanitarios presenta mayor grado de contaminación a los alumnos o quienes utilizan.



Foto 5: este sanitario se encuentra en condiciones precarias donde pueda afectar la situación de higiened de los alumnos.



Foto 6: Esta parte de los sanitarios presentan mayor grado de contaminación, en vez de higiene.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público