

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Tzanjuyú JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanjuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0386-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: el 80% del techo de la escuela esta en pesimas condiciones.




Foto 2: Techo y canal , en la cual se infiltra el agua en tiempo de lluvia.



Foto 3: Laminas custicas dañadas.



Foto 4: Reparación de la escalera y mantenimiento de columnas



Foto 5: Columna encuchada de 3 metros de largo



Foto 6: cielo falso dañado, por infiltración de agua de lluvia en una de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMITÉ ESCOLAR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

