



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Soledá	MUNICIPIO	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Tzanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-19-0390-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: Estructura DE Techo, de tres aulas se coloca el cielo falso



Foto2: Pintada de la escuela en genral de lo exterior de cada aula.



Foto 3: Cambio de1 portón grande del perímetro de la escuela y colcación de una cabaña en la parte de arriba.




Foto 4 :




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

