

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MATEO HERRERA No. 2 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHICHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2428-41 ,07-19-0046-42, 07-19-2433-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: renglon 1 instalacion cubierta de lamina con sus costaneras de metal, vigas se coloca para evitar sol y para que no se mojen los niños en tiempo de lluvia y



Foto 2: renglon 2.: cambio de chapa Yale, se cambia por oxidacion y muchos años de uso



Foto 3: renglon 3 instalacion de balcones , se cambian los balcones porque son de estructura muy fragil asi evitar robos.



Foto 4: renglon 3. instalacion de balcones nuevas para evitar accidentes y robos



Foto 5: renglon 3 pintada de balcones: para evitar su deterioro y mantenerlo presentable.



Foto 6: renglon 3 cambio de puerta en la cocina: se cambia porque ya se deterioro con el tiempo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y Sello del Presidente de la DPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM.MATEO HERRERA No. 2 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHICHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2428-41 ,07-19-0046-42, 07-19-2433-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 7; renglon 4. instalacion de pisos ceramica en la cocina : para tener una buena higiene y presentacion



Foto; 8 renglon 6. pila nueva en la cocina:: porque el que esta actualmente esta deteriorado



Foto 9: renglon 6 estufa rural nueva : se hace otro porque el que tenemos ya esta deteriorado



Foto 10 renglon 7. cernido repello e instalaciones de azulejos en paredes de cocina , para mas facilidad en su limpieza y adecuado para la higiene actualmente es rustico

Foto 11 :

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

