



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Canton Panaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Panaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2436-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Cubierta de Laminas, estructura de techo con su respectiva reparacion del sistema electrico.



Foto 3: cambio de ventana de direccion y cocina



Foto 3. Piso y pintura en interior



Foto 4: Canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 5: Mantenimiento a Barandas



Foto 6. Mantenimiento mas pintada de porton y puertas de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de la OEA




Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

