



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Junta Escolar EORM Jornada Vespertina, Cantón Xechivoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xechivoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2599-43	FECHA:	20/02/2024



Mingitorios en mal estado y sin función, paredes, puertas y piso en mal estado y sucias



la malla red que protege la cancha deportiva es muy corta, las pelotas tienden a caerse en casas vecindarias, falta completar.



barandas mal colocadas y deterioradas por el tiempo, con material corroído, hecho de material lámina galvanizado



las puertas de las aulas están en estado deplorable, no sirven las chapas; tienen desajuste y material corroído



faltan graderías que dan acceso al cuarto nivel para aprovechar espacio y construcción de bodegas y aulas.



los sanitarios inservibles, flatan azulejos en la pared de los urinarios y pintada de paredes y cielo de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Junta Escolar EORM Jornada Vespertina, Cantón Xechiv	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xechivoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2599-43	FECHA:	20/02/2024



portón principal, está muy deteriorado, no funciona la chapa ni los rieles, flata reparar y asegurar



Techado deteriorado y mal ubicado de láminas de la cocina, ha generado que las paredes estén bien deterioradas con mucha humedad.




La oficina de la dirección de la escuela se ha convertido en un laboratorio de computación, hace falta mejorar el espacio, iniciando con el piso.


Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 