

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 348	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CAMACHÉ CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-2650-45	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Cubierta de lamina



Foto 3: Estructura de techo



Foto 4: mantenimiento a portones







Foto 5: Reparacion de pañuelos



Foto 6: Impremiabilizacion de loza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---