

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 348	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CAMACHÉ CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-2650-45	FECHA:	28 de noviembre 2024



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Cubierta de lamina



Foto 3: Estructura de techo



Foto 4: mantenimiento a portones





Foto 5: Reparación de pañuelos



Foto 6: Impremiabilización de loza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.P.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------