

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-0003-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Cambio de piso de concreto a antideslizante módulo 2.



Foto 2: Remodelación de Cocina de Preprimaria



Foto 3: Pintar muro de contención interior del Centro Educativo



Foto 4: Pintar pared exterior del Centro Educativo.



Foto 5: Cambio de Piso de concreto a antideslizante módulo 1.




Foto 6: Cambio de piso liso a antideslizante en 1 aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

