

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Pueblo Nuevo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Santa Elena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 19 0004 43	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Elaboracion de pila de concreto de un lavadero elaboración de gabinete.



Foto 2: Modificacion de polietón




Foto 3: Colocacion de ventana, Elaboración de ventana, cambio de puerta



Foto 4: Sutilución de estructura madera por metal y cambio de lámina






Foto 5: Cambio de línea central del contador hacia la caja de flipone



Foto 6: Ampliación del tendido eléctrico hacia la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Pública
--	--