



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE FINAL ZONA 1 FRENTE INST. TECNICO INDUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0001-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Reparación de servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 2: Reparación de servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 3: Reparación de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 4: Reparación de servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Mantenimiento de estructura de soporte de techo de escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Luis B
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juanito G
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

