

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-60 zona 3 Barrio San Benito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0018-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de losa de patio



Foto 2: Sustitución de losa de patio



Foto 3: Sustitución de losa de patio



Foto 4: Sustitución de tablero monofásico



Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 6: sustitución de switches

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

