



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 12 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0034-43	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de losa de patio de concreto de 12 cm de espesor



Sustitución de losa de patio de concreto de 12 cm de espesor, sustitución de tubería de abastecimiento de agua



Sustitución de caja de registro de tubería para abastecimiento de agua



Sustitución de tubería de abastecimiento de agua




Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

