



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 12 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0034-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de losa de patio de concreto de 12 cm. de espesor



Foto 2: Sustitución de losa de patio de concreto de 12 cm. de espesor, sustitución de tubería de abastecimientos de agua.



Foto 3: Sustitución de cajas de registro de tubería para abastecimiento de agua.




Foto 4: Sustitución de tubería de abastecimiento de agua.



Foto 5: aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.




Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OCE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

