



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 12 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0034-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustrucción de losa de patio de concreto de 12 cm. de espesor



Foto 2: Sustrucción de losa de patio de concreto de 12 cm. de espesor, sustrucción de tubería de abastecimientos de agua.



Foto 3: Sustrucción de cajas de registro de tubería para abastecimiento de agua.



Foto 4: Sustrucción de tubería de abastecimiento de agua.



Foto 5: aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 

Firma y sello del Presidente de la OPR

 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público