



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE FICHIERAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA
ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	7/11/2024



Foto1: Sustitución de porton de porton de estructura metálica.



Foto 2: Sustitución de piso de granito por piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de inodoro, sustitución de piso cerámico por piso cerámico y zócalo.



Foto 4: Suministro de gabinete de concreto.



Foto 5: Reparación y pintura de puerta de los servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de techo y estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
FECHA:			



Foto 7: Proceso de pintura.



Foto 8: Proceso de reparación de balcones.



Foto 9: Proceso de limpieza para aplicar la pintura.



Foto 10: Proceso de instalación de techo y estructura de sanitarios.



Foto 11: Proceso de reparación de filtración.



Foto 12: Proceso de sustitución de puerta de pasio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

